




Charger le moteur minimum 6h avant la 1^{ère} utilisation



Télécommande bi-directionnelle


Délai max. entre 2 manipulations: 10"

1 - Appairage de la télécommande au moteur



✓ OK

2 - Inversion du sens de rotation (si besoin)




✓ OK

3 - Réglage des butées hautes



Remonter le store à la position haute voulue




✓ OK

4 - Réglage des butées basses



Descendre le store à la position basse voulue (Laisser au minimum 2 tours de toile sur le tube)



✓ OK